

## Дорожная карта ГБДОУ №113 комбинированного вида Невского района

№п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению
1.	Выходы из помещений №№1,2,3 не оборудованы дверями с приспособлением для samozакрытия, и с уплотнением в притворах. (со 2-го и 1-го этажей).	Отсутствует финансирование для проведения ремонтных работ.
2.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен и полов в группах и на путях эвакуации. (Отделка стен выполнена масляной краской и бумажными обоями).	Отсутствует финансирование для проведения ремонтных работ.
3.	В помещениях №1,2,3, отделка стен и покрытие полов в группах выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью. (Отделка стен выполнена масляной краской и бумажными обоями, отделка пола линолеумом).	По состоянию на 13.08.2024 проводится ремонт групповых помещений групп №1 и №3 по контракту №0172200004724000168-113 от 08.07.2024 подрядчиком ООО «Стройноватор». Помещение группы №2 в адресную программу не включено
4.	Отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	В Невское отделение СПб ГО ВДПО направлена заявка для включения учреждения в график ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке

И.о заведующего ГБДОУ №113




В.Н. Крючкова

## Дорожная карта ГБДОУ №113 комбинированного вида Невского района

№п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению
1.	Выходы из помещений №№1,2,3 не оборудованы дверями с приспособлением для samozакрытия, и с уплотнением в притворах. (со 2-го и 1-го этажей).	Отсутствует финансирование для проведения ремонтных работ.
2.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен и полов в группах и на путях эвакуации. (Отделка стен выполнена масляной краской и бумажными обоями).	Отсутствует финансирование для проведения ремонтных работ.
3.	Отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	В Невское отделение СПб ГО ВДПО направлена заявка для включения учреждения в график ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке

И.о заведующего ГБДОУ №113



В.Н. Крючкова